

# Las lavadoras Miele



← **PW 6065 Plus**  
SmartLine

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación AC 220 Voltios 50 HZ
- ✓ Capacidad de carga 7 Kg
- ✓ Velocidad de centrifugado 1400 rpm
- ✓ Factor G 526
- ✓ Grupo de dosificación con tarjeta electrónica de 4 dispensadores Lavapiù
- ✓ Conexión agua caliente y fría
- ✓ Mando del agua caliente
- ✓ Desagüe AV
- ✓ Pedestal
- ✓ Adhesivos para los cortes y programas
- ✓ Cable y enchufe para la conexión a la registradora centralizada



← **PW 6080 Plus**  
SmartLine

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alimentación AC 220 Voltios 50 HZ
- ✓ Capacidad de carga 9 Kg
- ✓ Velocidad de centrifugado 1300 rpm
- ✓ Factor G 370
- ✓ Grupo de dosificación con tarjeta electrónica de 4 dispensadores Lavapiù
- ✓ Conexión agua caliente y fría
- ✓ Mando del agua caliente
- ✓ Desagüe AV
- ✓ Pedestal
- ✓ Adhesivos para los cortes y programas
- ✓ Cable y enchufe para la conexión a la registradora centralizada